


2016年4月27日

お客様各位



## 熊本地震発生後のクレーン点検のお願い

4月14日に発生した熊本地震により被災されました方々、および関係する全ての皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

さて、今回の地震で揺れの大きかった地域では、クレーン並びにホイスト等に損傷が発生している可能性が考えられます。また、クレーン等安全規則第37条では、「震度4以上の地震後にクレーン作業を行うときは、あらかじめクレーンの点検を実施すること」が義務づけられております。

弊社では、お客様の安全を確保し、クレーン並びにホイスト等を安心してご使用いただくために、弊社スタッフを熊本市内に常駐させ、クレーン並びにホイスト等の点検および修理に関し、迅速且つ、最大限のサポートをさせていただき所存です。

お客様のクレーン並びにホイスト等が少しでも早くご使用頂けるよう万全の体勢でサポートして参りますので、下記の内容について、是非ともご活用下さるようお願い申し上げます。

### 記

1. 現地対応開始日：2016年5月1日（日）～
2. 弊社社員常駐地：有限会社竹崎電機工業所（キトーサービスショップ）  
〒861-8081 熊本県熊本市麻生田3-11-7
3. クレーン使用再開までの流れ：  
ご依頼に応じて、弊社社員またはキトーサービスショップ社員が、現場の状況確認（目視点検）と貴社への状況報告をいたします。費用は一切掛かりませんので、お気軽にご相談下さい。  
貴社が自社で点検をされる場合は、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会発行の「クレーン点検チェックリスト」に基づき、クレーン並びにホイスト等の点検を実施ください。異常が無いことを確認してからクレーン機器のご使用を再開して下さい。  
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会発行の「クレーン点検チェックリスト」（用紙）はこちらよりダウンロード可能です。（<http://www.bcsa.or.jp/kensa/youshiki/post-3.html>）あるいは弊社にお申し出いただければ、ご提供いたします。  
貴社のご要望により、有償にて、弊社で点検を承ります。速やかに点検および必要に応じて修理を行います。その後クレーン機器のご使用再開となります。

#### 4．弊社およびキトーサービスショップ連絡先

- ( 1 ) 株式会社キトー クレーン・サービス部 サービスグループ  
現地(熊本)常駐社員 携帯：070-2161-8923 携帯：070-3534-5537  
西部サービス事務所 TEL：06-6907-0610 FAX：06-6907-0614
- ( 2 ) 有限会社竹崎電機工業所 代表取締役社長 竹崎 秀次  
TEL：096-338-8254 FAX：096-338-8263  
携帯：090-3070-4085

以上