

キトー ベルトスリング BSH 形 最大使用荷重表示の間違い ご確認のお願い

平素は、弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、2020年1月以降に販売いたしましたベルトスリングの一部において、最大使用荷重表示ほか、ラベルの表示間違い（不適合）が判明しました。お客様のご使用においては、最大使用荷重を超えて使用される可能性がありますため、不適合品を自主回収し、無償にて良品へ交換させていただきます。

大変恐れ入りますが、「3. 製品確認方法」をご参照のうえ、お手元にあるベルトスリングのラベルの表示をご確認いただき、「1. 不適合品の内容」に該当する場合には、直ちにご使用を中止し、「4. 連絡先」又はお買い上げの販売店までご連絡をお願い申し上げます。良品との交換方法についてご案内させていただきます。

ご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒、ご協力の程、お願い申し上げます。

1. 不適合品の内容

※お客様のお手元で製品の寸法を測っていただく必要がございます。

- ①製品の長さがラベルに表示される「長さ」の数値と相違している。
- ②製品の幅がラベルに表示される「幅」の数値と相違している。
- ③ベルトスリングにラベルがない（ラベルが縫製されていない）。


2. 対象製品

ベルトスリング BSH 形（2020年1月販売開始）

形式	BSH008、BSH010、BSH016、BSH020
長さ	1m、1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m、4m、4.5m、5m、5.5m、6m
ロットナンバー	3619～1521（2019年36週目～2021年15週目製造 3項参照）

3. 製品確認方法

①ご使用中のベルトスリングのラベルをご確認ください。



②ご使用中のベルトスリングの「幅」と「長さ」が、縫製されているラベルの表示内容と相違がないことを確認してください。



4. 連絡先

東部カスタマーセンター（東京）	TEL : 0120-994-404	FAX : 0120-994-504
西部カスタマーセンター（名古屋）	TEL : 0120-929-965	FAX : 0120-929-966
西部カスタマーセンター（大阪）	TEL : 0120-959-488	FAX : 0120-959-499

以上